



FATADA PRINCIPALA - DE NORD-VEST

JUDETUL DOLO
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 0 constructie
 Anexa la autorizatia de constructie
 0119 de constructie
 din 20.12.23
 Arhitect [Signature]



apa de p.a. cu elemente de lemn incorporate.
 hidroizolatie pensulabila si protectie de tabla


tipla metalica
 scandurele de prindere
 folie anticondens
 astereala scandura de lemn
 capriori din lemn



JUDETUL DOLI
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCIMBARE
 NR 0 construire
 Anexa la autorizatia de construire
 Nr. 1114
 din 2023

VERIFICATOR
 V
 EXIGENTA "A" REFERATINR. 01/2023


SEF
 INT
 PRO
 DE



FATADALATERALA STANGA C1- DE NORD-EST

JUDEȚUL DOLU
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 5 construire
 Anexa la autorizația de construire
 nr. 1114 din 20.2.2014
 Data: 20.2.2014

VERIFICATOR



FATADA LATERALA DREAPTA C2 DE SUD-VEST

JUDETUL DOU
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR 0 construire
 Anexa la autorizatia de construire
 Nr 1114 din 20.23
 Arhitect Ser

VE	
VE	
VE	
SEP P	
INTOK	
PRON	
DE M	